

## **medidas de seguridad**

antes de pensar una operación de soldadura siempre se tiene que tener en cuentas estas medidas para estar siempre precavido ante alguna circunstancia ay que ver que no tengamos nada a nuestro alrededor que sea inflamable o que tenga más de alguna fuga o algo con lo que nos podamos lastimar o crear un incendio ay que mantener herramientas por cualquier accidente como extintores una hacha etc. luego nos debemos proteger a nosotros de los daños que nos podemos accionar como ponernos cascos y lentes por la luz intra roja guates para proteger de cualquier chispa o algo que no haga mal en nuestra piel nuestra ropa no tiene que tener algo inflamable como aceite etc, en donde debemos estar tiene que estas ventilado y que entre ventilación tener ventanas y puntos de acceso para salir lo más ante posible