# Multímetro

El multímetro es un dispositivo pequeño y compacto. La función principal de este multímetro es la medición de tensión y corriente en instalaciones eléctricas, componentes o instalaciones industriales. También puede conectar al multímetro diferentes sensores de temperatura tipo K (termoelementos) para determinar la temperatura.

Uso correcto del multímetro:

Para medir con un multímetro, sólo se colocan las puntas en cada terminal de nuestra resistencia que queremos medir, sin importar el color.

# Estación de soldadura

El cautín o estación de soldadura es el instrumento que nos permite soldar los diferentes puntos de unión existentes en los equipos electrónicos, dependiendo del circuito en el que se trabajara, se debe elegir un cautín apropiado, pues el calor excesivo puede llegar a dañar los componentes electrónicos.

Uso correcto de estación de soldadura

La soldadura es un proceso de fabricación que te permite unir dos o más materiales para ensamblarlos. Para ello, se utilizan metales o plásticos que son fundidos con el calor y sirven de masa de unión que, cuando se enfría, fija a la perfección cualquier objeto a otro.