

Nombre: Mario David Castro Arévalo.

Maestro: José Daniel Monterroso Juárez.

Materia: Reparación y Soporte Técnico.

Grado: 5to Bachillerato.

Tema: Medidas de seguridad

Medidas de seguridad que debe tomar al reparar un equipo de cómputo al utilizar la estación de soldadura o electricidad.

Cuidar que no haiga líquidos que no se van a utilizar.

Verificar que el quipo este apagado completamente, mover el mouse o presionar alguna tecla para confirmar que no se encuentra en dodo suspensión.

Desconectar los cables de energía del CPU y el monitor.

Desconectar los cables de todos los puertos del CPU.

Usar cobre bocas, para protegernos del polvo que sueltan los componentes.

Colócate la pulsera antiestática, antes de manipular el Hardware o cualquier otro componente.

